



# ORDRE DE RÉPARATION

C 181008

N° OR c@tena :  
2034960

CARRIER TRANSICOLD FRANCE SCS - M.I.N. DE ROUEN - Av. du Commandant BICHERAY - 76108 ROUEN Cedex 1  
S.C.S. au capital de 4,479,600 € - SIRET 41004160200252 R.C.S. ROUEN : B 410041602 - Code APE 518 M N° Identification TVA : FR 15410041602

Nom du client : FT Location Cpt N° : \_\_\_\_\_ Cde N° : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_  
 Tél. : \_\_\_\_\_ Fax / Email : \_\_\_\_\_ Dos.24 : \_\_\_\_\_

ATELIER		EXT. <input checked="" type="checkbox"/>	
Arrivée		Départ/Fin	
Date	<u>16/02/21</u>		
Heure			
T° Affichée	C1	C2	C1 C2
T° Demandée			
Symptômes	Cause	type réparation	comp concerné
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Véhicule Marque : \_\_\_\_\_ Type : Semi Parc N° : 1531  
 Châssis N° : \_\_\_\_\_ Immat. : AX-68-VA Kms : \_\_\_\_\_

DEMANDE des TRAVAUX et OBSERVATIONS DU CLIENT  
Hipress

NOM & SIGNATURE du DEMANDEUR  
 En signant l'ordre de réparation, le client reconnaît avoir pris préalablement connaissance des conditions générales de réparation figurant au dos du présent document et des préconisations de son carnet d'entretien.  
 Visa Réceptionnaire \_\_\_\_\_ Visa Client \_\_\_\_\_

GRUPE FRIGORIFIQUE  
 Marque : Carrier  
 Type : Maxima 1300  
 N° de série : M3927014  
 Date de mise en service : \_\_\_\_\_  
 Heures Diesel : 6825 Secteur : 7527  
 Heures SON : 21892

DÉTAIL des TRAVAUX EFFECTUÉS  
Recherche de panne fuite de gaz. Voir vanné MHV.  
Doit rentrer en atelier pour réparation.

Code TR 1548

ATP  ACTIVITÉS (1) BI  GC  WY  AUTRES  Restitution PR

Code Tâche	Code Article	Désignation des pièces	Q	Code Tech	Type MO <sup>2</sup>	Ancien N° série	Nouveau N° série
<u>1013</u>		<u>Diag</u>		<u>1548</u>	<u>NRX</u>		
	<del>15-00860-00</del>	<u>Récupération 1,465 Kg</u>		<u>R404A 1632</u>			
		<u>Kit vane</u>	<u>1</u>				
		<u>Mise sous azote</u>	<u>1</u>				

Cachet de l'agence + Code

En signant l'ordre de réparation, le client reconnaît avoir pris préalablement connaissance des conditions générales de réparation figurant au dos du présent document et des préconisations de son carnet d'entretien.  
 Visa Réceptionnaire \_\_\_\_\_ Visa Client \_\_\_\_\_

DÉPLACEMENT  
 Km 9173  
 Hrs trajet \_\_\_\_\_  
 Lieu \_\_\_\_\_

(1) BI : facture - GC : Contrat - WY : Garantie  
 (2) N : Maintenance - NR : réparation - NRX : Extérieur - O : M.O supplémentaire - P : M.O nuit - TRAV : Déplacement

Blanc & rose : Client - Vert : Facturation - Bleu : Agence